



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン





3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所





5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.脱衣所



6.脱衣所



7.洗濯機防水パン



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室





8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



11.床



11.床



11.床



11.床





11.床




12.照明



12.照明



12.照明



14.クローゼット



14.クローゼット



写真

15.室内



15.室内



ペット消毒

15.室内




15.室内



15.室内



15.室内





15.室内



15.室内



16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング



17.修繕



リビング照明器具の不具合

17.修繕



照明取替済み

17.修繕



コンセント取替①

17.修繕



17.修繕



コンセント取替②


17.修繕



18.修繕 (before)




18.修繕 (before)



18.修繕 (before)



18.修繕 (before)



18.修繕 (before)




18.修繕 (before)





18.修繕 (before)




18.修繕 (before)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



巾木補修

19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



クロス一部張替

19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



仕切ドア下補修



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



20.網戸張替 (before)



押し入れドア下補修

21.網戸張替 (after)



21.網戸張替 (after)



網戸上下張替済み

網戸上下張替済み