



1.玄関



1.玄関



1.玄関




3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



キッチン排水臭います。

3.キッチン



臭い止めで粘土で縁埋めてます。

4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.乾燥機




7.脱衣所



7.脱衣所



7.脱衣所



8.洗濯機防水パン



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



10.ガラス



10.ガラス





10.ガラス



11.ベランダ



11.ベランダ



12.床



12.床



13.照明



13.照明



13.照明




14.廊下



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



17.エアコンクリーニング



18.その他



洗濯排水Lボー取付

18.その他



キッチン上電球取替済み

19.修繕



洗面所入口ドアリペア補修 before

19.修繕



各部屋のドアリペア補修 before

19.修繕



after

19.修繕



after

19.修繕



before

19.修繕



after

19.修繕



before

19.修繕



after

19.修繕



after

19.修繕



before

19.修繕



after

20.修繕 (before)



脱衣所棚の縁ボロボロ

21.修繕 (after)



修繕済み

21.修繕 (after)



脱衣所棚板補修済み

21.修繕 (after)



浴室入口木枠補修済み

21.修繕 (after)



浴室入口木枠補修済み

21.修繕 (after)



21.修繕 (after)



キッチンカウンター下ステン棒修繕・縁補修済み

22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



22.床剥離洗浄before



23.床剥離洗浄after



23.床剥離洗浄after






23.床剥離洗浄after



23.床剥離洗浄after



23.床剥離洗浄after



23.床剥離洗浄after

