

# ハウスクリーニング報告書

No.-1



〒902-0062

沖縄県那覇市松川386-1 カサ・リハ` 5201

TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

Tech3okinawa 様

2023年10月	物件名	サンヒルズなみひら105号室	部屋番号	
	物件所在地	読谷村波平611-1	作業者	株式会社オレンジ・ライフ

点検内容		今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	清掃済み	
2	靴箱	清掃済み	
3	キッチン	清掃済み	
4	トイレ	清掃済み	
5	洗面所	清掃済み	
6	脱衣所	清掃済み	
7	洗濯機防水パン	清掃済み	
8	浴室	清掃済み	
9	ガラス	清掃済み	
10	ベランダ	清掃済み	
11	床	清掃済み	
12	照明	清掃済み	
13	ふすま	清掃済み	
14	押入	清掃済み	
15	室内	清掃済み	
16	エアコンクリーニング	清掃済み	
17	修繕	清掃済み	洗面所ポンリ्यूーム張り

1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.脱衣所



7.洗濯機防水パン




8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



12.照明



12.照明



12.照明



14.押入



15.室内




15.室内



16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング




17.修繕




洗面所ボンリユーム張りbefore



17.修繕



17.修繕



洗面所ポンリユーム張りafter