

ハウスクリーニング報告書

No.-1



〒902-0062

沖縄県那覇市松川386-1 カサ・リハ`5201

TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

株式会社CUBE 御中

2023年11月	物件名	G氏共同住宅101号室	部屋番号	
	物件所在地	那覇市与儀181-16	作業者	株式会社オレンジ・ライフ

点検内容		今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	清掃済み	
2	キッチン	清掃済み	
3	トイレ	清掃済み	
4	洗面所	清掃済み	
5	乾燥機	清掃済み	
6	洗濯機防水パン	清掃済み	洗濯排水Lボー取付
7	浴室	清掃済み	風呂場排水つまり除去
8	ガラス	清掃済み	
9	ベランダ	清掃済み	
10	床	清掃済み	
11	照明	清掃済み	
12	仕切ドア	清掃済み	仕切ドア調整済み
13	クローゼット	清掃済み	
14	室内	清掃済み	残置物処分
15	エアコンクリーニング	清掃済み	
16	修繕 (before)	清掃済み	
17	修繕 (after)	清掃済み	トイレ便座ゴム取付・クロス一部張替済み

1.玄関



1.玄関




1.玄関



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



4.洗面所



4.洗面所



4.洗面所



5.乾燥機



6.洗濯機防水パン



洗濯排水Lボー取付

7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



10.床



11.照明




11.照明



11.照明



13.クローゼット



15.エアコンクリーニング



エアコン①

15.エアコンクリーニング




15.エアコンクリーニング



エアコン②

15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



16.修繕 (before)



17.修繕 (after)

