



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



ドアに傷あります。

2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所




5.洗面所



5.洗面所



6.乾燥機



7.脱衣所



7.脱衣所



8.洗濯機防水パン



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



浴室混合栓に初期施工時のシールが貼ったままだったので剥がしましたが貼ったままだったので一部焼けていました

9.浴室



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス



11.ベランダ



11.ベランダ



12.床





12.床



12.床



12.床



13.照明



13.照明



13.照明



13.照明



14.廊下



15.仕切ドア



16.クローゼット




16.クローゼット



16.クローゼット



17.その他



レンジフード左側、はまりません

17.その他




靴箱下キズあり

17.その他



便座ゴムありません

18.修繕 (before)



18.修繕 (before)



18.修繕 (before)




18.修繕 (before)



18.修繕 (before)



18.修繕 (before)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)




19.修繕 (after)




19.修繕 (after)




19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)



19.修繕 (after)

