

# ハウスクリーニング報告書

No.-1



〒902-0062

沖縄県那覇市松川1386-1 カサ・リハ`5201

TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

2023年11月	物件名	高良アパート1F	部屋番号	
	物件所在地		作業者	株式会社オレンジ・ライフ

点検内容		今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	清掃済み	
2	キッチン	清掃済み	
3	トイレ	清掃済み	タンクの蓋、ヒビ入っています。
4	洗面所	清掃済み	
5	乾燥機	清掃済み	
6	脱衣所	清掃済み	
7	洗濯機防水パン	清掃済み	
8	浴室	清掃済み	取手ありません
9	ガラス	清掃済み	
10	ベランダ	清掃済み	
11	家電・家具	清掃済み	
12	床	清掃済み	
13	照明	清掃済み	
14	廊下	清掃済み	
15	仕切ドア	清掃済み	
16	ふすま	清掃済み	
17	クローゼット	清掃済み	
18	押入	清掃済み	押し入れ天井隙間開いてます。取手ありません
19	室内	清掃済み	
20	倉庫	清掃済み	
21	エアコンクリーニング	清掃済み	
22	その他	清掃済み	
23	クロスクリーニング(before)	清掃済み	
24	クロスクリーニング(after)	清掃済み	
25	網戸張替 (before)	清掃済み	
26	網戸張替 (after)	清掃済み	


1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.キッチン



before

2.キッチン



after

2.キッチン





2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン





3.トイレ



タンクの蓋、ヒビ入っています。

3.トイレ



3.トイレ



4.洗面所



4.洗面所



8.浴室






8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス





9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



10.ベランダ



12.床



12.床




13.照明



13.照明



13.照明



13.照明



18.押入



18.押入



押し入れ天井隙間開いてます。



18.押入



18.押入

