



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



IHコンロ左側の電源が入りにくいです。



3.キッチン



3.キッチン



流れ悪いです。

3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.脱衣所



洗面台の扉、腐れています。



6.脱衣所



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス





9.ガラス



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



11.床





11.床



11.床



11.床




12.照明



12.照明



12.照明



14.仕切ドア



14.仕切ドア



15.クローゼット



15.クローゼット



15.クローゼット



15.クローゼット






16.エアコンクリーニング




16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング



16.エアコンクリーニング



17.その他



19.修繕 (after)



巾木取れいています。

19.修繕 (after)



巾木が取れています。

19.修繕 (after)



破損有ります

20.網戸張替 (before)



21.網戸張替 (after)

