


1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



リモコン電池取替済み 単3

5.洗面所



5.洗面所



6.脱衣所



6.脱衣所



6.脱衣所




6.脱衣所



7.洗濯機防水パン



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室




8.浴室



8.浴室



8.浴室




9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



10.ベランダ



ベッドの部屋カーテンのフック足りません。
。

10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



11.床



11.床



11.床



11.床



11.床



11.床



11.床



12.照明



12.照明



12.照明



13.廊下



14.クローゼット



14.クローゼット




14.クローゼット



14.クローゼット




14.クローゼット




汚れ落ちません。

14.クローゼット



14.クローゼット



14.クローゼット



14.クローゼット



15.室内



15.室内



15.室内



15.室内



16.押入



16.押入



16.押入



16.押入



16.押入




17.その他



17.その他



17.その他



17.その他




17.その他



クローゼット キズ有り

17.その他



クロス キズ有り

18.修繕



障子張替 before

18.修繕



18.修繕



障子張替 after

18.修繕



18.修繕

