



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱




3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



ガスカバー割れていました。

3.キッチン



3.キッチン






3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




4.トイレ



包丁入れ、ネジ部分ひび割れ

4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.乾燥機



7.脱衣所



7.脱衣所



7.脱衣所



7.脱衣所



7.脱衣所



7.脱衣所



7.脱衣所





8.洗濯機防水パン



9.浴室



浴室ドア、下部分ヒビ入ってます

9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス






10.ガラス



10.ガラス



11.ベランダ



11.ベランダ



11.ベランダ



11.ベランダ



12.床



12.床



12.床



12.床



13.照明



13.照明





13.照明



13.照明



14.廊下



14.廊下



15.仕切ドア



15.仕切ドア





15.仕切ドア



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



16.クローゼット



17.室内




18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング



18.エアコンクリーニング

