



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関




2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



写真

2.キッチン



サビ before

2.キッチン



サビ before

2.キッチン



サビ落としafter

2.キッチン



サビ落としafter

2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



棚の板剥がれています

3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



4.洗面所



4.洗面所



4.洗面所



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室





5.浴室



5.浴室



5.浴室



5.浴室



6.ガラス



6.ガラス



6.ガラス



6.ガラス



6.ガラス



6.ガラス



6.ガラス



7.床



7.床



8.照明



8.照明



8.照明



照明変えても点きません

9.室内




10.修繕



キッチン混合栓パッキン取替

10.修繕



10.修繕



取替完了

10.修繕



10.修繕



洗面ボールお湯部分パッキン取替

10.修繕




10.修繕



取替完了

シャワー混合栓お湯部分 パッキン取替

10.修繕



10.修繕



取替完了

10.修繕



10.修繕



トイレタンク下連結パッキン取替


10.修繕



10.修繕



10.修繕



取替完了