



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



2.靴箱



2.靴箱



扉のシート剥がれています。

2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン





3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン





3.キッチン



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



排水ゴム蓋チェーン破損

5.洗面所




5.洗面所



6.乾燥機



6.乾燥機



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室





8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス





9.ガラス



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



10.ベランダ



11.照明



11.照明



11.照明




11.照明




11.照明



12.仕切ドア



12.仕切ドア





14.クローゼット




14.クローゼット




14.クローゼット




14.クローゼット



14.クローゼット



14.クローゼット



14.クローゼット



15.室内



15.室内



15.室内



15.室内



15.室内





写真

15.室内



エアコン取り外し処分

15.室内



エアコン取り外し処分

16.修繕



押し入れペンキ塗装 before

16.修繕



16.修繕



after


16.修繕



16.修繕



16.修繕



カウンターペンキ塗装 before

16.修繕



16.修繕



after

16.修繕



16.修繕





16.修繕



16.修繕



16.修繕



16.修繕



16.修繕



16.修繕



16.修繕



16.修繕



便座取替済み

16.修繕



排水ゴム取替済み

17.網戸張替 (after)



17.網戸張替 (after)



17.網戸張替 (after)






17.網戸張替 (after)



17.網戸張替 (after)




17.網戸張替 (after)



17.網戸張替 (after)



18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before




18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before





18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before



18.床剥離洗浄before




18.床剥離洗浄before



19.床剥離洗浄after




19.床剥離洗浄after



19.床剥離洗浄after



19.床剥離洗浄after



19.床剥離洗浄after



19.床剥離洗浄after



19.床剥離洗浄after



19.床剥離洗浄after

