

1.玄関




1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン




2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



トイレ換気扇取替済み

3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



4.洗面所




4.洗面所



4.洗面所



5.脱衣所



6.洗濯機防水パン



7.浴室



before

7.浴室



before

7.浴室



before

7.浴室



after

7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



9.ベランダ



9.ベランダ



9.ベランダ



10.床



10.床



10.床



10.床



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明




11.照明



玄関 シリカ球取替 カバーありませんでした

11.照明



キッチン

11.照明



トイレ

11.照明



キッチン・トイレの照明カバー
溶けて変形していたので外します。

12.クローゼット



13.室内




13.室内



13.室内



13.室内



13.室内



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



14.エアコンクリーニング



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



15.修繕 (before)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)




16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)




16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)



16.修繕 (after)

