



1.玄関



インターフォン取替済み

1.玄関



1.玄関



2.キッチン



換気扇の中がサビでネジ取れません。

2.キッチン



2.キッチン





2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



2.キッチン



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ



3.トイレ





3.トイレ



4.洗面所



4.洗面所



4.洗面所



4.洗面所



5.乾燥機



6.脱衣所



6.脱衣所



7.洗濯機防水パン



8.浴室



8.浴室



8.浴室





8.浴室



カガミのくもり取れません。

8.浴室



8.浴室



9.ガラス



9.ガラス



9.ガラス



10.ベランダ



10.ベランダ



11.床



12.照明



12.照明



13.クローゼット





13.クローゼット



14.室内



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



15.エアコンクリーニング



16.修繕



16.修繕



インターフォン取替済み

16.修繕



17.網戸張替 (before)





17.網戸張替 (before)



17.網戸張替 (before)



17.網戸張替 (before)



17.網戸張替 (before)



18.網戸張替 (after)




18.網戸張替 (after)





18.網戸張替 (after)



18.網戸張替 (after)



18.網戸張替 (after)



18.網戸張替 (after)

