



写真

1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



6.洗濯機防水パン



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



7.浴室



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス



8.ガラス





8.ガラス



8.ガラス



9.ベランダ



9.ベランダ



9.ベランダ



9.ベランダ



9.ベランダ



9.ベランダ



10.床



11.照明



11.照明



11.照明



11.照明




11.照明



11.照明



11.照明



before  
蛍光灯2本切れていたなので取り替えています。

11.照明



after

12.仕切ドア



12.仕切ドア



12.仕切ドア



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



13.クローゼット



14.押入



14.押入



15.室内



15.室内



15.室内



15.室内



16.修繕 (before)



16.修繕 (before)



16.修繕 (before)



16.修繕 (before)



17.修繕 (after)



17.修繕 (after)



18.その他



ブレーカー横のドア枠が浮いてます。