

ハウスクリーニング報告書

No.-1



〒902-0062

沖縄県那覇市松川1386-1 カサ・リハ 5201

TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

Tech3okinawa 様

2024年3月	物件名	サンヒルズたかしほ301号室	部屋番号	
	物件所在地	読谷村高志保1235-1	作業者	株式会社オレンジ・ライフ

点検内容		前回点検結果	今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関			
2	靴箱			
3	キッチン			
4	トイレ			
5	洗面所			
6	乾燥機			
7	脱衣所			
8	洗濯機防水パン			
9	浴室			
10	ガラス			
11	ベランダ			
12	家電・家具			
13	床			
14	照明			
15	廊下			
16	仕切ドア			
17	ふすま			
18	クローゼット			
19	押入			
20	室内			
21	倉庫			
22	エアコンクリーニング			
23	その他			
24	修繕			
25	修繕 (before)			
26	修繕 (after)			
27	網戸張替 (before)			
28	網戸張替 (after)			

1.玄関



1.玄関



1.玄関



1.玄関



2.靴箱



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン



3.キッチン




3.キッチン



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



4.トイレ



5.洗面所



5.洗面所



5.洗面所



7.脱衣所



8.洗濯機防水パン



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



9.浴室



ゴム栓のチェーン切れています。

9.浴室



10.ガラス



10.ガラス



10.ガラス



11.ベランダ



11.ベランダ



11.ベランダ



13.床



13.床



13.床



14.照明



14.照明




14.照明



19.押入



25.修繕 (before)



洗面所床ポンリユーム張替前

25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



襖張替前

25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



クロス張替前

25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)




25.修繕 (before)



25.修繕 (before)




25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)




25.修繕 (before)



25.修繕 (before)




25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



25.修繕 (before)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



洗面時ポンリウム張り済み

襖クロス張替済み

26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



クロス張替済み

26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)




26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)




26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)



26.修繕 (after)

