定期清掃報告書

〒900-0012 沖縄県那覇市泊2丁目16番地1

株式会社大央ハウジング 御中

No.-21



〒902-0062

沖縄県那覇市松川386-1 カサ・リベラ201 TEL:098-884-6679 FAX:098-894-2258

| 2024年5月 | 物件名 | 染井ビル | 巡回点検日 | 2024-04-30 |
|---------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 物件所在地 | 那覇市松山1-28-8 | 巡回担当者 | 平方、林、當山(夏美) |

| | 点検内容 | 前回点検結果 | 今回点検結果 | 特記事項・コメント |
|---|----------|--------|--------|-----------|
| 1 | 階段・廊下 | 清掃済み | 清掃済み | |
| 2 | 集合ポスト・看板 | 清掃済み | 清掃済み | |
| 3 | 各階手すり | 清掃済み | 清掃済み | |
| 4 | 動物のフン除去 | 清掃済み | 清掃済み | |
| 5 | その他 | 清掃済み | 清掃済み | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

写真

1.階段・廊下



1.階段・廊下



1.階段・廊下



1.階段・廊下



2.集合ポスト・看板



3.各階手すり



写真

3.各階手すり



4.動物のフン除去



before

4.動物のフン除去



5.その他



after